BESCHREIBUNG EINER SEHR WÜRKSAMEN **ELECTRISIR-**MASCHINE ALS...

Georg Heinrich Seiferheld



Phys. sp.

sp. Seiferheld



< 36611099910013

1

<36611099910013

Bayer. Staatsbibliothek

Phys. sp. 9hv 3. 258. 11.

einer fehr würksamen

Electrisir Maschine

als

eine Unwendung

bes

Weberischen Luft - Electrophors

anf

Electrifir . Mafchinen.

Mit Rupfern.

Bon

Georg Beinrich Seiferheld

Rathe : Advocat ju Salle in Schwaben,

Rürnberg, bei Ernft Christoph Grattenauer, 1787.

Phylia. De electricatate

330 , and by Googl



Bayerische Staatsbibliothek Mûnchen

Dem

Hochwürdigen, Bochgelehrten

herrn herrn

Joseph Weber

Beltpriefter, ber Beltweisheit Doctor, ber Naturlehre Profesfor und verschiedener gelehrten Gesellschaften Mitglied.

meinem

Hohen Gonner und Freund in Dilingen.



Berehrungswürdiger Gönner, Theuerster Freund!

ie sind es, benen ich gegenwars tige gluckliche Unternehmung zu verbanken habe, ja Sie find die Verfon, welcher ich voll dankbaren Gefühls alleine diefes Werklein weihe. Funf Jahre find nun dahin, an die ich mit Freuden gedenke, denn vor funf Jah. ren genoß ich das erstemal das Gluck, und die Ehre, unbefannt an Sie gu fchreiben, dagegen mit einer mehr als freundschaftlichen Untwort, und berablaffender Gefälligfeit erfreut gu 31 3 wers

3ch wurde furg barauf mit merben. der Beschreibung Ihres luft, Electro. phore, ale einer Unwendung auf eine Safpelmaschine von Ihnen beschenft, und ba mir bie Berfertigung biefer Mafchine fchwer schien, von Woche ju Woche mit schriftlichem Unterricht unterftust, und alfo fuhren Sie bif auf Diefe Stunde fort, meine geringe physikalische Bibliothek mit Ihren eis genen Werfen ju bereichern; auch nicht nur burch die freundschaftlichste Briefe mich zu biefer angenehmen Befchaftigung aufzumuntern, fondern burch

purch Ihren religiosen Erost mir meis ve widerwärtige Stunden angenehm ju machen.

mit

tros

eine nft/

efer

)d)t

idit

bif

nge

ei.

nuch

hite

mer

Dern

urch

Ich bin glücklich, die Edelbenkens
de Seele eines so theuren, und in fers
nen kanden Sochverehrten Mannes
zu kennen, auch mich einen Freund
von ihme nennen zu dörfen! – Wenn
mir schon die weite Entsernung die eis
nige Freude, ja meinen Wunsch Sie
theuren Mann nur einmal sehen,
und sorechen können versagt. Doch!
wer weiß, was noch geschiehet, ich

pertraue bem , fo Sie mir als Freund geschenfet, ber wird uns auch noch zusammen führen, ba bann, unsere beeberseitige Freundschaft mit einans der ringen wird. Gegenwartige 216: handlung ist die Frucht, die Sie zur Reife brachten, und ich wurde mich fchamen, wann ich einen guten Bes banken in mir ersticken, und vor Ihnen verbergen folte; Denn Sie find es, benen ich meinen glücklichen Fortgang in physikalisch mechanischen Beschäften zu verdanken habe.

Konns

Rönnten Sie in mein Herz sehen, wie redlich es Ihnen dankt, wie es voll guter Wünsche für Sie ist, könnten Sie sehen, wie gerührt ich bin, als ich mir Ihre bisherige liebe und Freundschaft vorerzähle, Sie würden mit gerührt werden.

Der Sochste überschatte Sie bif auf die spätesten Zeiten mit seinem Geegen, und belohne Sie mit allem Guten für Ihre Treue, und Liebe gesen mich.

U 5 IH

Ich erbitte mir in tieffter Bereh, rung Ihre fortdaurende Gemogenheit, und Freundschaft, und ersterbe

Meines

Berehrungswürdigen Gönners,
und
Freunds

aufrichtiger

Seiferheld Raths, Abvocat.

Die

Bestandtheile der Maschine.

- Fig. 1. Ein in einen Ring gebogener, ets was breit geschlagener, und an ben Enden zusammengelother Drath von Eisen, bessen Dicke einem dunnen Festertiet gleich kommt. Noch besser ift startes Fischbein.
- Fig. 2. Diefer Ring mit schwarzem Taffet bezogen.
- Fig. 3. 3men holgerne halbkugeln, die an ben Taffet mitten in die Scheibe geleis met werden.
- Fig. 4. Die Taffetscheibe mit den Salbkus geln.
- Fig. 5. Der in die Halbkugeln paffende Bellbaum.
- Fig. 6. Die Taffetscheibe mit dem Wells baum.

Fig. 7.

Fig. 7. Das hölzerne Gestell ohne Scheibe mit bem Reibzeugen,

Fig. 8. 9. 10. Die Reibzeug.

Fig. 11. Die zusammengesette Dafchine.

Fig. 12. Electrische Blige auf ber Scheibe.

Fig. 13. Ein Stralenbufchel

Fig. 14. Der Conductor.

Beschreibung der Maschine.

ie Einrichtung biefer Maschine zeigen Die angefügten Rupfer auf bas genauefte, und es fann ein jeder, ber noch niemalen electriftret, ja nur halbe Begriffe bavon hat, aus ber Beschreibung, und Zeiche nung, die leichte Berfertigung, nebft bem guten Erfolg erfeben. Man mache sich alfo aus einem fehr langen Gifendrath, ber, wie ichon ermahnt, bie Dicke eines bunnen Federtiels hat, einen Ring von 2. Schuh im Durchmeffer, welche Riche tung er am liebsten behalt, mann er auf der Seite etwas weniges breit geschlagen morben, worden, und laffe ihn nach Fig. 1. an feis nen beeben Enden zusammen lothen.

Ueber diesen zirkelrunden Ring spanne man an einem feuchten Ort leichten schwarzen Tasset, so sest als möglich, und fasse ihn zu mehrerer Dauer wie Fig. 2. zeiget, mit einem schmalen Seidenband ein. Auf diesen Tasset leime man ferner in der Mitzte auf jeder Seite eine 4. Zoll im Durchzmesser haltende, in der Mitte mit einem Zollweiten Loch verschene Halbtugel Fig. 3.

a. a. fest auf, und überziehe sie mit roth, voer schwarz aufgelösten Siegellat; daß also die Scheibe wie Fig. 4. gestaltet werde.

In biefe Salbfugeln werben num auch ein Wellbaum von wohl burrem, hartem bolg lige s. a. gedrebet, ber nicht nur eine Kurbel



Rurbel b. bekomme, sondern auch so mach bem Bau der Maschine gerichtet, und eins gedrehet sen, daß er immer einen Lauf behalte, und sich nicht vor : und ruck, warts schieben konne.

Eind nun die Halbkugeln fest ausgesteinet, und gedachter Wellbaum nach seis nem Bau eingerichtet, so durchsticht man in den Zollweiten Löchern der auseinander passenden Halbkugeln den Tasset, und leis met nach Fig. 6. den Wellbaum ein. Jezo gebe man dieser Scheibe einen Bau, der sich nach Sefallen verzieren läst, und aus Eichen oder Rußbaumholz verfertiget wird, dessen ganze Sohe, sowohl das obere, als mittlere und innere Queerholz, als die Schraubzwinge mitgerechnet; 3. Schuh ber trägt.

tragt. Fig. 7. Die Seitenwand a. befame ohngefahr eine Sobe von 3. Schuh, und Die Seitenwand b. 2. Schuh und 8-9. Boll, und Diefes befmegen, weil bas untes re Ctud wie eine Schraubzwinge e. eingerichtet, auch badurch die Maschine burch bie Edraube d. an den Tisch befestigt wirb.

In biefen Bau nun werben vier unbemegliche Reibzeuge angebracht, bavon zweh in das obere Queerholz e. und zwen in das mittlere f. in ihre bestimmte Locher g.g. fest eingestecht werben.

Die Reibzeug, deren ich mich hiezu be-Diene, find rundgedrehte, mit mohlbehaars ten, und gearbeiteten Ragenfellen bezogene holger bavon Fig. 8. ein unbezogenes, und'



und Fig. 9. ein bezogenes Reibzeug vore Stellet.

Derjenige Theil, so die Scheibe berüh, rühren mus ift stark 6. 30ll lang, und rings herum wie ben a. zu sehen einen hals ben 30ll dicker, als sein baran gedrehter Stiel b. Theils um ben bezogenen Theil des Neibzeuges naher an die Scheibe bringen, theils aber das Berühren der Scheibe an den Stielen der Reibzeuge verhindern zu können.

Die Reibzenge an ihren gehörigen Ort zu bringen, suche man erstlich die Mitte der beeden Queerhölzer e. und f. wann man anders die Scheibe auch dabin geriche tot hat. Dann stelle man die zwen untern Reibe



Reibzeuge fest aneinander auf bas Queers holz f. alfo: daß die Mitte bes Qucerbot jes mit benen einander fest berührenden bes baarten Theilen ber beeben Reibzeug eine Linie ausmachen, und biefen Ctanbort ber zeichne man genau. - Mun nehme man biefen Abstand, und bezeichne ihn auch an bem oberften Queerhol; e. burch Bulfe eis nes Zirkels (ich feze voraus, daß die Reibe zeug einerlei Dicke haben) ba bann weiter nichts übrig ift, als an ben vier bezeichnes ten Orten eben fo weite Locher ju bohren, als es die Stiele ber Reibzeuge erforbern. Es mare ein leichtes, die Reibzeuge bewege lich zu machen, und fie burch angebrachte Rebern gu ftartern Druck zu zwingen, allein ba mehrere Redern niemalen mit gang gleie . cher



ther Rraft drucken, so wurde die Scheibewider ihren Willen zum Schwanten genda thiget werden, deswegen ersezt ein jeder holzerner Splitter die Stelle einer Feder, wenn man ihn auf der Seite gegen a. und b. in die Löcher g. g. einschiebet, und jeder Seitenzug eines Reibzeuges vermindert das allzustarke Drucken.

Das Reibzeug ganz mit Kazenfell zu beziehen, halte ich fur unnöthig, wann nur
die helfte ober etwas mehr damit bezogen
ist, so ist es genug, ich messe mit einem
Striemen Papier mein gedrehtes holz so
weit ab, als ich es beziehen will, und
schneibe mein Kazenfell darnach, dist fasse
ich überall mit einem seiden Band ein, und

schnure es wie Fig. 10. zeigt, mit blauen seidenen Schnuren fest über den hölzernen Eplinder.

Ist man nun mit aller dieser Arbeit fers
tig, so hange man die Scheibe, die sich
gerne durch die Reibzeuge schieben last, in
ihre an den Saulen a. und b. angebrachte Einschnitte h. h. Fig. 7. und verwahre diese Einschnitte mit hölzernen Nägelein, daß
sich der Wellbaum nicht heraus drehen konne, da dann die Maschine wird gestaltet
senn, wie Fig. 11. es so verständlich als
möglich zeiget.

Wan nun bekannt ift, daß diefe Art Maschinen ben trockener Witterung die gros fte Ctarke zeigt, dem ift es auch ein Vers gnügen,

gnagen, wenn er burch eigene Benbulfe Die Rraft feines Instruments vermehren kann. Man stelle also die Maschine an die Conne, an ben Ofen, und lege auch die abgenommene Reibzeuge, davon man of: tere ben Staub ausschutteln mus, babin, ober man laffe die Maschine in einem er: warmten Zimmer fteben, mann fie noch feine Stunde ba geftanden fo brebe man Die Scheibe einigemal, wann es fenn fann, nach dem Strich der Saare, der Erfolg wird fenn daß ein 6-8. Zon davon ent: ferntet Raden, von der Scheibe wird ans gezogen werden. Man brebe bie Scheibe wieder (wann man fie auf einen Stuhl ober Tifch gefchraubt) und halte die Spize eines Kingers' 1 - 2. 3oft weit von der Scheibe 25 3 entfernt,



entfernt, man wird mabrend bem Treiben ein Beraufch boren, und ben Racht einen Lichtfegel erblicken. Run fene man einfts weilen gufrieden, und wende noch etwas weniges an feine Mafchine; man nehme bie Scheibe famt bem Wellbaum aus ihrem Bau, und übergiebe fie 1 - 2. mal mit einem gerne trodnenben Bernfteinlat, ben ich zulezt noch beschreiben will, und laffe fie an gelinder Barme wohl trodnen. Nach biefer Arbeit bange man fie wieber in ihren Bau, und fange an fie gu breben, bier wird man fur feine Dube belohnt; bann man horet bas Aniftern ber Kunten, und fiehet ben Racht Blize und Feuerstrome fo breit die Salbfugeln find an der Scheibe wie Fig. 12. zeiget, ja ein ber Scheibe auf



4—5. Boll nahe gebrachter Finger locket aus der Scheibe nicht nur ein Stralenfun: ten aus, sondern die Blize dauren noch imdabei fort, auch die Reibzeuge leuchten gegen den Finger der sie berührt.

Unter ber 13. Fig. fiehet man einen nas turlichen folchen Stralenfunken, ben man wegen Mangel bes Raums nicht seine gans te Lange geben konnte.

Run auch ein Wort von dem Con-

Dieser einfache Leiter ben ich bier bes schreibe, ift bennabe so verfertiget, wie der Conductor einer Glasscheiben: Maschine, nur daß er wohlseiler als ein anderer zu stehen kommt, und ohne viele Benhutse kann verfertigt werden.



a. Ift ein runder, hölzerner Fuß, in dies fen Fuß wird eine wohl gereinigte, grune, glaserne Lichtersorm b. eine Glasstange, oder andere glaserne Rohre gefüttet. Auf dieser Rohre ruhet der Conductor c, welscher nichts anders ist, als ein 3. Zoll die ces, 1. Schuh langes, rundgedrehtes Holz, das auf der einen Seite eine angedrehte Rugel d. hat, auf der andern Seite e. wohl abgerunder ist; es wied so glatt als möglich mit Staniol bezogen, und mit seiner in der Mitte angebrachten Defnung auf die Glassröhre aufgesteckt.

Auf jeber Seite dieses Conductors ist ein dicker Mössingdrath f. eingeschraubt, welche Drathe so umgebogen werden, daß, wann



wann die zwen rundgebrehte, 6. Zoll lange, mit Staniol bezogene, und mit mehreren eingesteckten Spizen von Nehnadeln verses, hene Hölzlein g. g. gleichfalls angeschraubt sind, sie ein Horizontallinie der Scheibe angeben.

h. Sind zwen an feinen Faben hans gende Holunder Marktugelein, die mit sehr wenig Bachs an die Rugel des Cons ductors befestigt sind.

Diesen Conductor stelle man mit seinen Spizen biß auf einen halben Zoll an die Maschine, und drehe die Scheibe, ben dem ersten Umgang werden die Hollundertügestein h. in die Hohe fahren, und borizontal wie i. stehen; ist die Lust im Zimmer tros chen, auch der Conductor wohl gereiniget,

fo

fo werben bie Rugelein lange in biefer Riche tung bleiben. Treibt jemand anders bie Maschine, und es wird ein glatter runder Rorper 1. Boll weit von dem Conductor ents fernt gehalten, fo folgt Funte, auf Funfen. Run verbinde man auch eine Ladunge flasche, die einen Quabratschuh Beleg halt, mit ben Conductor, auf 35-40. Umgans ge ber Scheibe ift bie Klafche voll geladen. Dhneracht ich die gange Daschine, und bie Person so die Maschine bewegte isolirte, fo war boch bie Burtung einerlei, das befondere Ifoliren der Reibzeug habe ich nicht versucht.

Dif ware nun die getreue Beschreibung meiner Maschine, die ich sehr fluchtig, bann die die Begierbe ließ mich nicht langer warten, gebauet. Die Bersuche bamit sind alle in meinem kleinen Wohnzimmer angestellt, wie werden Sie sich nicht in einem Zimmer zeigen, das Gröse genug hat, und zu electrisschen Bersuchen eingerichtet ist. Wer die Rosten nicht achtet, der mache seine Scheisbe noch gröser, und lasse statt einer Scheisbe zwen miteinander laufen, es ist gewisder Mühe werth.

Schluglich zeige ich noch, wie ber hiege nothige Bernfteinlat verfertigt mirt.

Man nehme 2. Loth reinen Bernstein in Studen, thue ihn in ein wohlverglaßtes Schuffeiein, gunde mehrere Studlein das von an, ind bemube sich nach und nach alles

Walled by Google

alles in Brandt zu bringen, welches zu nicht rerer Borficht auf einem Stein, oder Eb senplatten geschiehet.

hat sich nun der Bernstein wohl durch; gebraudt, welches aus dem eigenen Erlösschen der Flamme ersehen werden kann, so nehme man den zuruckgebliebenen Ruß, und mache ihn zu einem seinen Pulver, welches dann in ein Arzeneiglas gethan, und mit ein und einen halben auch 2. Loth Terpenkindl (nach dem man den Lak stark haben will) übergossen wird.

Jejo fange man an das Glas eine zeite lang in schütteln, mabrend biefer Arbeit wird fich fast aller Bernstein auflösen. Solte es aber nicht geschwind genug gehen;

so befordert ein jedes Licht, glübende Rohs le, oder Ofenbize, wobei das Glas nicht gang geschlossen werden darf, die völlige Solution.

Ohneracht dieser Lat sehr dunkel aussies het, so gibt er die schönste rothe Karbe, wann man gepulverten Zinnober mit dem Pensel darein rühret, welche Farbe schnell, und hart trocknet.







